

1:35 '39-'45 SERIES

M7 Priest


Early Production




Project supervised by HIROHISA TAKADA .
Technical drawings provided by H3 DESIGN OFFICE.

KIT NO. 6627


A




B



Dx2



H




S (Metal Tow Cable)




Z
DS




A




C




D



MA (Photo-etched Parts)



Vx2



MC (Metal Parts)









の部品は使用しません
Parts not for use.
Telle werden nicht verwendet.
Pieces a ne pas utiliser.
Parti nin ulizzati.
不需要使用的部件

組立ての注意


- ・接着剤や塗料ははやくて使用しないでください。使用する際は意を固けて換気に気をつけましょう。
- ・塗料指定の  は GSI CRESTOR CORP. カラーの番号です。
- ・塗料や塗料は含まれておらず、別にお買い求めください。
- ・部品をランナーから切り離す時は模型用ハサミ等を使用し、余分な部分はカッターやヤスリ等で仕上げてください。
- ・組立図のサインマークは下記をご覧ください。

- 勿於近火處使用膠水或油漆，並打開窗戶保持空氣流通。
- **■** 代表 GSI CREOS CORP 出品 MR.COLOR 的顏色編號。不包括膠水及油漆。
- 自膠袋中取出部件時，應用模型專用剪，並用界刀或小鉗除去多餘的膠料。
- 各圖型的含意可參考本欄以下的說明。



H1 GSI CREOS CORP. AQUEOUS HOBBY COLOUR **1 GSI CREOS CORP. MR. COLOUR**
MODEL MASTER COLOR

H11	ホワイト	1745	WHITE	WEISS	BLANC	BIANCO	白色
H1283	つや消しブラック	1749	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	啞黒色
H1828	黒鉄色	1795	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黒鐵色
H3240	ダークグレー(1)	1723	FIELD GRAY(1)	FELD GRAU(1)	GRIS DES TROUPES ALLEMANDES(1)	GRIGIO CAMPO	田灰色
H4741	レッドブラウン	1533	RED BROWN	ROTBRAUN	MARRON ROUGE	MARRONE ROSSICCIO	紅褐、啡紅色
H6054	カーキグリーン	1710	KHAKI GREEN	KHAKIGRÜN	VERT KHAKI	VERDE KAKI	砵礮綠色
H402	グリーンブラウン	2099	GREEN BROWN	GRUNBRAUN	VERT BRUN	VERDE MARRONE	綠啡色
H403	ダークイエロー	2095	DARK YELLOW	DUNKEL GELB	JAUNÉ FONCÉ	GIALLO SCURO	暗黃色





Exploded view diagram of a mechanical assembly. Components are labeled as follows:


- MC1**: Motor or actuator unit, indicated by a blue arrow pointing to component **A4**.
- A4**: A small cylindrical component with a flange.
- A5**: A small cylindrical component with a flange.
- A27**: A long, thin cylindrical component.
- A31**: A long, thin cylindrical component.
- A36**: A long, thin cylindrical component.
- A6**: A small cylindrical component with a flange.
- A7**: A small cylindrical component with a flange.
- A23**: A complex mechanical component with multiple ports and a central shaft.
- A24**: A complex mechanical component with a central shaft and a flange.

F


8





9




10



11






12






Painting & Markings

マーキング及び塗装図 Markierungen und Bemalung Decoration et Peinture Marchio e Pittura 標貼及着色指示




Unidentified Unit, ETO 1943







Unidentified Unit, USA 1942






Unidentified Unit, Anzio 1943






A Squadron, 11th Regiment Royal Horse Artillery, 1st Armored Division, Egypt 1942



A Squadron, Egypt 1942



2nd Armored Division, Free France Army, France 1944



Dragon Europe: c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H.
Am Leonhardbach 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA



Copyright©2012
6627-01

■ decals の貼り方
① 剥がしはがしアルミを貼る場所の汚れを拭き取ってください。
② 剥がしはがしアルミを貼り、1枚ずつ水、またはぬるま湯に
③ ぬるま湯にアルミを貼り、1枚ずつ水、またはぬるま湯に
④ 剥がしはがしアルミを貼る場所の汚れを拭き取ってください。
⑤ 剥がしはがしアルミを貼る場所の汚れを拭き取ってください。
⑥ 剥がしはがしアルミを貼る場所の汚れを拭き取ってください。
⑦ 剥がしはがしアルミを貼る場所の汚れを拭き取ってください。
⑧ 剥がしはがしアルミを貼る場所の汚れを拭き取ってください。
⑨ 剥がしはがしアルミを貼る場所の汚れを拭き取ってください。
⑩ 剥がしはがしアルミを貼る場所の汚れを拭き取ってください。

■ Correct Method for Applying Decals
① Clean the model surface with a wet cloth.
② Cut out each decal design from the decal sheet, and dip it
③ Use a fingertip to check if the decal is loose from the
④ Move the design to the exact position with a wet fingertip,
⑤ When the decal is dry, use a wet cloth to gently wipe
⑥ When the decal is dry, use a wet cloth to gently wipe
⑦ When the decal is dry, use a wet cloth to gently wipe
⑧ When the decal is dry, use a wet cloth to gently wipe
⑨ When the decal is dry, use a wet cloth to gently wipe
⑩ When the decal is dry, use a wet cloth to gently wipe

■ Das Korrekte Aufbringen der Abziehbilder
① Reinigen Sie das Modell mit feuchtem Tuch.
② Schneiden Sie jedes Abziehbild aus dem Abziehbildbogen und
③ Benutzen Sie einen Finger, um zu prüfen, ob das Motiv vom
④ Verschieben Sie das Abziehbild mit feuchtem Finger an die
⑤ Wenn das Abziehbild trocken ist, wischen Sie es mit einem
⑥ Wenn das Abziehbild trocken ist, wischen Sie es mit einem
⑦ Wenn das Abziehbild trocken ist, wischen Sie es mit einem
⑧ Wenn das Abziehbild trocken ist, wischen Sie es mit einem
⑨ Wenn das Abziehbild trocken ist, wischen Sie es mit einem
⑩ Wenn das Abziehbild trocken ist, wischen Sie es mit einem

■ Modo esatto per applicare le decalcomanie
① Pulire la superficie del modello con un panno umido.
② Ritagliare ciascun disegno dal foglio decalcomanico e immergerlo
③ Controllare con pollice se il disegno è allentato sulla base di
④ Posizionare il disegno nella esatta posizione mediante il pollice
⑤ Quando le decalcomanie sono asciutte, toglierle con un panno
⑥ Quando le decalcomanie sono asciutte, toglierle con un panno
⑦ Quando le decalcomanie sono asciutte, toglierle con un panno
⑧ Quando le decalcomanie sono asciutte, toglierle con un panno
⑨ Quando le decalcomanie sono asciutte, toglierle con un panno
⑩ Quando le decalcomanie sono asciutte, toglierle con un panno

■ Comment appliquer les décalcomanies cor-
rectement
① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
② Découper chaque décalcomanie de sa feuille de papier et la
③ Vérifier avec le bout du doigt si le dessin se détache de son
④ Positionner la décalcomanie correctement avec un doigt humide
⑤ Quand les décalcomanies sont sèches, ôter les avec un chiffon
⑥ Quand les décalcomanies sont sèches, ôter les avec un chiffon
⑦ Quand les décalcomanies sont sèches, ôter les avec un chiffon
⑧ Quand les décalcomanies sont sèches, ôter les avec un chiffon
⑨ Quand les décalcomanies sont sèches, ôter les avec un chiffon
⑩ Quand les décalcomanies sont sèches, ôter les avec un chiffon

■ 貼上水印標貼の正解方法:
① 剥がしはがしアルミを貼る場所の汚れを拭き取ってください。
② 剥がしはがしアルミを貼る場所の汚れを拭き取ってください。
③ 剥がしはがしアルミを貼る場所の汚れを拭き取ってください。
④ 剥がしはがしアルミを貼る場所の汚れを拭き取ってください。
⑤ 剥がしはがしアルミを貼る場所の汚れを拭き取ってください。
⑥ 剥がしはがしアルミを貼る場所の汚れを拭き取ってください。
⑦ 剥がしはがしアルミを貼る場所の汚れを拭き取ってください。
⑧ 剥がしはがしアルミを貼る場所の汚れを拭き取ってください。
⑨ 剥がしはがしアルミを貼る場所の汚れを拭き取ってください。
⑩ 剥がしはがしアルミを貼る場所の汚れを拭き取ってください。